

МОСКОВСКАЯ СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

(СИСТЕМА «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»)

Регистрационный № РОСС RU.3168.04ЯЛ00

в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии



Орган по сертификации «Стройтехнология СЛ» №RU.MCC.AO.332 (ООО «СтройЛаборатория СЛ»)
123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 14, к. 2, тел.: (499) 191-34-05, (499) 191-29-08, stroilab@rambler.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU.MCC.094.229.24509

Срок действия с 28 мая 2012г. по 28 мая 2016г.

Выдан: ООО «РИЗ»

ООО «РИЗ». 141801, Московская обл., г. Дмитров, Промышленный пер., стр. 6. тел./факс. (496) 223-24-33

Настоящий сертификат удостоверяет, что леса рамные строительные приставные
ЛРСП-40

(серийный выпуск)

код ОКДП 4590201 код ОКП 522541

Соответствуют требованиям: ТУ 5225-001-11713507-2004 "Леса рамные строительные приставные
ЛРСП-40. Технические условия".

Предоставляет право на применение Знака соответствия Системы «Мосстройсертификация»

Основания для выдачи:

- протокол сертификационных испытаний от 21.05.2012 г. № 21с-2, проведенных ИЛ «СтройЛаборатория СЛ» (аттестат аккредитации № RU.MCC.AJ.212);
- акт о результатах анализа состояния производства от 15.05.2012 г. № 21-2;
- решение о выдаче сертификата соответствия от 22.05.2012 г. № 21-2.

Дополнительная информация:

- подтверждение действия сертификата соответствия без регистрации в Реестре МСС недействительно;
- действие сертификата соответствия не имеет территориальных ограничений.



(Signature) М.М. Киселев
(Signature) М.М. Киселев

Зарегистрирован в Реестре Системы «Мосстройсертификация» 22 мая 2012 г.

Подтверждение действия сертификата соответствия:

28.03.2013 г.
Регистрация в Реестре
МСС № _____

28.01.2014 г.
Регистрация в Реестре
МСС № _____

28.11.2014 г.
Регистрация в Реестре
МСС № _____

28.09.2015 г.
Регистрация в Реестре
МСС № _____

(подпись)
М.П.

(подпись)
М.П.

(подпись)
М.П.

(подпись)
М.П.

Сертификат соответствия без отметки о подтверждении его действия недействителен

№ 9205048